

HG odstraňovač zbytků cementu (výrobek 12)

• zpevňuje spárování

HG odstraňovač zbytků cementu odstraňuje silný cementový povlak a zbytky malty ze všech druhů porézní i neporézní keramické a kamenné dlažby a z přírodních kamenů neobsahujících soli vápníku, jako je norská břidlice, granit a křemen.

Návod k použití:

1. Nalijte půl litru do 5 litrů vody. V případě intenzivnějších zbytků cementu nebo malty můžete použít silnější roztok použitím až 1 litru tohoto přípravku na 4 litry vody. 2. Před použitím čistěný povrch nejprve namočte čistou vodou a naneste roztok hadrem nebo mopem. 3. Poté povrch vydrhněte kartáčovým čističem nebo kartáčem. Nechte působit několik minut a poté ještě jednou řádně vydrhněte kartáčem. 4. Roztok poté odstraňte z povrchu hadrem, který je nutné pravidelně máchat ve vodě a ždímat. 5. Poté podlahu ještě 2–3 krát řádně vyfete hadrem namočeným v čisté vodě. V případě potřeby čištění zopakujte.

Spotřeba: ± 20–40 m²

Pozor: Nepoužívejte na kameny obsahující soli vápníku. Před použitím proto vždy vyzkoušejte, zda je kámen citlivý na kyselinu tak, že kousek ošetříte tímto přípravkem (přírodní kámen s obsahem soli vápníku se po použití tohoto přípravku poškodí nebo bude jeho povrch poleptán). Pro zabránění možné oxidace vyskytujících se částí z nerezavějící oceli, například v kuchyni nebo na toaletě, tyto části před použitím přípravku zakryjte plastovou fólií. Během čištění a po jeho ukončení místnost řádně větrejte a po ošetření nerezavějící ocel řádně setřete mýdlovou vodou. Některé keramické dlažby mohou po použití tohoto přípravku lehce zesvětlát. Vyzkoušejte proto předem na nějakém nenápadném místě, zda k takovému zesvětlení dojde. Nemíchejte s výrobky na bázi aktivního chlóru. Po použití tohoto výrobku může poněkud zesvětlát spára.

Láhev přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777

Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

HG odstraňovač zvyškov cementu (výrobek 12)

• vytvrzuje škárovanie

HG odstraňovač zvyškov cementu odstraňuje velmi odolné zvyšky cementu ze všech druhů poréznych a neporéznych keramických dlaždíc, obkladačiek a z prírodného kameňa, ktorý neobsahuje soli vápnika ako je například norská bridlica, žula a kremenec.

Návod na použitie:

1. Rozpusťte pol litra v 5 litroch vody. V prípade intenzívnych zostatkov cementu alebo malty môže byť podľa potreby pripravený silný roztok použitím až 1 litra na 4 litre vody. 2. Povrch najprv namočte čistou vodou a potom naneste väčšie množstvo roztoku pomocou handry alebo mopu. 3. Povrch potom riadne vydrhnite tvrdou kefou. Nechajte pôsobiť niekoľko minút a následne ešte raz vydrhnite. 4. Potom roztok z povrchu odstráňte mopom, ktorý budete pravidelne namáčať a žmýkať vo vode. 5. Podlahu ešte 2 – 3 krát dobre poutierajte mopom namočenom v čistej vode. V prípade potreby čistenie zopakujte.

Spotreba: ± 20 – 40 m²

Upozornenie:

Nepoužívajte na kameň obsahujúci soli vápnika. Preto pred použitím otestujte kameň na citlivosť na kyslosť tak, že malý kúsok ošetrite týmto produktom (prírodný kameň obsahujúci vápnik bude pri použití tohto produktu poškodený, prípadne naleptaný). Aby ste sa vyhli novej oxidácii prípadných súčastí nerezovej (nehrdzavejúcej) ocele, například v kuchyni alebo na toalete, pred použitím ich zakryte plastovou fóliou. Počas použitia a po použití miestnosť dobre vyvetrajte a po ošetrení nerezové časti dôkladne očistite mýdlovou vodou. Určité keramické dlaždice sa môžu použitím tohto produktu mierne sfarbiť. Preto najprv otestujte, na nenápadnom mieste, či sa takéto sfarbenie vyskytne. Nemiešajte s produktmi, vyrobenými na báze aktívneho chlóru. Po použití tohto výrobku môže farba škár trochu zosvetliť.

Fľašu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Obal odovzdávajte v zberni nebezpečného odpadu!

Lekársky personál môže požiadať o viac informácií o produkte na telefonnom čísle +31 36 54 94 777

Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu